

福岡市博多駅前の道路陥没に伴う情報（最終報）

1 道路陥没の概要

- (1) 発生日時 平成28年11月8日05時15分頃
(2) 発生場所 福岡市博多区博多駅前2丁目交差点付近

2 配備体制（11月15日09時00分現在）

県	災害警戒本部設置：11月 8日 09時45分 災害警戒本部廃止：11月15日 05時00分
福岡市	災害警戒本部設置：11月 8日 08時55分

3 主な被害の状況（11月15日09時00分現在）

区分	件数	内訳
人的被害	1件	軽傷1件(福岡市。70歳代女性が停電により階段で転倒。市内の救急病院に搬送済み。)
家屋被害	なし	
道路被害	1件	道路損壊1件(福岡市博多区博多駅前2丁目交差点付近)
橋梁被害	なし	
河川被害	なし	
土砂災害	なし	

4 避難状況（11月15日09時00分現在）

区分	発令状況	実避難者数
避難指示	なし	なし
避難勧告	なし ※ 福岡市博多区に発令されていた避難勧告は15日5時に解除	なし
避難準備情報	なし	なし
自主避難	なし	なし

※ アンダーラインは第5報からの変更箇所。