

福岡市博多駅前の道路陥没に伴う情報（第5報）

1 道路陥没の概要

- (1) 発生日時 平成28年11月8日05時15分頃
(2) 発生場所 福岡市博多区博多駅前2丁目交差点付近

2 配備体制（11月9日15時00分現在）

県	災害警戒本部設置：11月8日 09時45分
福岡市	災害警戒本部設置：11月8日 08時55分

3 主な被害の状況（11月9日15時00分現在）

区分	件数	内訳
人的被害	1件	軽傷1件(福岡市。70歳代女性が停電により階段で転倒。市内の救急病院に搬送済み。)
家屋被害	なし	
道路被害	1件	道路損壊1件(福岡市博多区博多駅前2丁目交差点付近)
橋梁被害	なし	
河川被害	なし	
土砂災害	なし	

4 避難状況（11月9日15時00分現在）

区分	発令状況	実避難者数
避難指示	なし	なし
避難勧告	【福岡市博多区】堅粕校区 博多駅前2丁目5番5号、7号、 博多駅前3丁目26番1号 (避難所はすべて閉鎖)	なし
避難準備情報	なし	なし
自主避難	なし	なし

※ アンダーラインは第4報からの変更箇所。