



(主な配信情報)

- ・ 気象情報 (大雨警報、線状降水帯発生予測など)
- ・ 避難情報 (避難指示、避難所の開設など)

令和 7 年 08 月 18 日 16 時 00 分

福岡県では、福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナビまもるくん」
を配信しています。

登録は、 防災ナビまもるくん 又は、県HP

8 月 9 日からの大雨に関する情報 (第 14 報)

1 配備体制(08 月 18 日 14 時 00 分)

県	※1
1 市町村(1 市)	災害対策本部設置:0 団体 災害警戒本部設置:0 団体 その他の体制設置:1 団体(1 市)

※1 8 月 15 日 16 時 45 分、「福岡県災害対策本部」は、「福岡県災害復旧・復興推進本部」に移行しました。

2 主な被害の状況(08 月 18 日 14 時 00 分)

区 分	件 数	内 訳
人 的 被 害	4 件	死者:2 名(福津市 2)、 負傷:軽傷:2 名(宗像市 1、新宮町 1)
家 屋 被 害	<u>188</u> 件	○住家 全壊:1 件(北九州市 1)、 一部破損:6 件(福岡市 1、古賀市 1、福津市 2、宮若市 2)、 床上: <u>45</u> 件(北九州市 13、福岡市 3、直方市 5、古賀市 1、福津市 1、うきは市 1、宮若市 11、糸島市 3、新宮町 <u>4</u> 、 <u>芦屋町 1</u> 、 <u>苅田町 2</u>)、 床下: <u>122</u> 件(北九州市 26、福岡市 3、直方市 13、行橋市 19、古賀市 6、うきは市 10、宮若市 18、糸島市 <u>5</u> 、新宮町 1、粕屋町 1、 <u>芦屋町 2</u> 、鞍手町 5、東峰村 1、苅田町 12) ○非住家 公共: <u>3</u> 件(宮若市 2、 <u>芦屋町 1</u>)、 その他: <u>11</u> 件(古賀市 2、福津市 1、宮若市 3、新宮町 1、 <u>芦屋町 2</u> 、 <u>苅田町 2</u>)

道 路 被 害	84 件	損壊:56 件(福岡市 4、田川市 1、行橋市 3、宗像市 2、古賀市 15、福津市 13、宮若市 2、嘉麻市 2、糸島市 11、新宮町 1、久山町 1、岡垣町 1)、 埋没:28 件(古賀市 14、福津市 8、嘉麻市 1、糸島市 4、新宮町 1)
橋 梁 被 害	1 件	橋流:1 件(福津市 1)
河 川 被 害	<u>72</u> 件	溢水:9 件(古賀市 3、福津市 4、宮若市 1、糸島市 1)、 決壊:2 件(嘉麻市 1、糸島市 1)、 施設・設備損壊: <u>60</u> 件(行橋市 2、古賀市 <u>43</u> 、福津市 7、宮若市 5、新宮町 1、久山町 1、岡垣町 1)、 内水氾濫:1 件(宮若市 1)
土 砂 災 害	80 件	がけ崩れ:74 件(北九州市 20、福岡市 16、行橋市 8、宗像市 6、古賀市 1、福津市 10、宮若市 1、糸島市 4、新宮町 1、久山町 1、岡垣町 4、桂川町 1、東峰村 1)、 土石流:1 件(嘉麻市 1)、 地すべり:5 件(宮若市 5)

3 避難状況(08 月 18 日 14 時 00 分)

区 分		人 数	内 訳
緊急安全確保	対象数	なし	
	実避難数	なし	
避 難 指 示	対象数	なし	
	実避難数	なし	
高齢者等避難	対象数	なし	
	実避難数	なし	
自 主 避 難	実避難数	2 世帯 2 名	福津市:2 世帯 2 名

※ 本件は速報値ですので、変更することがあります。

(その他資料)

- 8 月 9 日からの大雨に伴う被害の状況等(第 3 回災害対策本部以降)
別添のとおり

8月9日からの大雨に伴う被害の状況等
(第3回災害対策本部会議以降)

令和7年8月18日

総務部

【被害の状況】

○ 県庁舎等の被害

- ・ 県庁舎について、地下1階の警察棟連絡通路（県警施設課管理エリア）及び県職労本部倉庫（財産活用課管理エリア）に雨漏りが発生。なお、これらの雨漏り箇所については、それぞれの管理者において修理を行う予定
- ・ それ以外の被害等の発生なし

○ 公文書館、職員住宅及び職員研修所、被害なし。

企画・地域振興部

【交通機関の被害の状況】

○ 鉄道・バス・空港

施設被害なし

【対応】

○ 「福岡県災害時多言語支援センター」の設置

8月10日、福岡県国際交流センター内に設置し、24時間体制で運用。

8月15日、「福岡県災害復旧・復興推進本部」への移行に伴い閉鎖。

人づくり・県民生活部

【被害の状況】

○ 九州国立博物館

虹のトンネル（太宰府天満宮からのアクセストンネル）が雨漏りし、8月10日から動く歩道を休止（現在、雨漏りは止まっているが、原因を確認し、安全を確保するまでの間は休止する。）。

○ 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

・ 宗像大社中津宮

- ①参道西側崩落（長さ約10m、幅約5m、半円状）
- ②境内東側法面崩落（表層、長さ約5m、高さ約5m）

・ 宗像大社沖津宮遙拝所

建物外壁塗の浮き（建物への影響は軽微）

・新原・奴山古墳群

①古墳が集中する台地の2か所（「39号墳から42号墳にかけて」と「25号墳から30号墳にかけて」）で地形が崩落。

特に、40号墳で墳丘自体の崩落を確認。30号墳では、過去に災害を受け修復した墳丘の修復部分（保護盛土）が崩落。

②34号墳では、墳丘保護のため盛土した部分が崩落したほか、古墳群がある台地周辺部で複数箇所が崩落。

③来訪の動線である、展望所から古墳への遊歩道に接する法面が崩落。

○ 私立学校

- ・ 倒木によるバックネットの屋根の破損 1校 （太宰府市）
- ・ 校舎や設備への浸水（一部）、雨漏り被害等 3校
（北九州市、宗像市、福岡市）
- ・ 園舎の浸水（一部）、雨漏り被害等 2園
（北九州市、糸島市）
- ・ 園庭の一部陥没、園舎の浸水（一部）等 1園 （福津市）

【対応】

○ 8月13日、県・県社協・災害中間支援組織（Fネット）三者による、支援関係者向け情報共有会議（リモート形式）を開催。県内外からの参加者に対し、県内の被害状況・現地ニーズ、被災地支援策などの情報を提供。

○ コラボステーション福岡ホームページにおいては、災害ボランティアの募集情報等を発信中。

名称	設置者	設置日 (受付開始日)	募集範囲・連絡先
福津市 災害ボランティアセンター	福津市 社会福祉協議会	8月13日 (8月13日)	福岡県に在住の方 事前登録制 電話：0940-34-3341 https://fukutsu-shakyo.or.jp/
宗像市 社会福祉協議会	宗像市 社会福祉協議会	(8月14日)	福岡県に在住の方 事前登録制 電話：0940-37-4100 https://munakata-volunteer.jp/
古賀市 社会福祉協議会	古賀市 社会福祉協議会	(8月14日)	福岡県に在住の方 事前登録制 電話：092-944-2941 https://www.kogasyakyou.jp/

北九州市 社会福祉協議 会	北九州市 社会福祉協 議会	(8 月 15 日)	事前登録制 電話 : 093-881-0110 https://kitaq-shakyo.or.jp/
---------------------	---------------------	------------	---

保健医療介護部

【被害の状況】

○ 医療施設

- ・ 床上浸水 5 施設
(内訳)
 - ・ 病院 3 施設 (宗像市 2、福津市 1)
 - ・ 診療所 2 施設 (福岡市、宗像市)
- ・ 床下浸水 病院 1 施設 (宗像市)

○ 薬局

- ・ 床上浸水 1 施設 (宗像市)

○ 高齢者関係施設

- ・ 床上浸水 7 施設
(内訳)
 - ・ 有料老人ホーム 1 施設 (福岡市)
 - ・ 特別養護老人ホーム 1 施設 (北九州市)
 - ・ 軽費老人ホーム 1 施設 (福津市)
 - ・ 認知症高齢者グループホーム 1 施設 (北九州市)
 - ・ 通所介護事業所 2 施設 (福岡市、北九州市)
 - ・ 居宅介護支援事業所 1 施設 (北九州市)
- ・ 床下浸水 2 施設
(内訳)
 - ・ 介護医療院 1 施設 (福津市)
 - ・ 通所介護事業所 1 施設 (北九州市)
- ・ その他 3 施設
(内訳)
 - ・ 雨漏りによる警報装置の誤作動等
有料老人ホーム 1 施設 (田川市)
 - ・ 雨漏りによるエレベーターの故障
特別養護老人ホーム 1 施設 (北九州市)
 - ・ 雨漏り
短期入所生活介護 1 施設 (北九州市)

【被害の状況】

区分	箇所数	施設種別	状況
県有施設	10	こども療育センター新光園（新宮町） 福岡県身体障害者リハビリテーションセンター（古賀市） 田川高等技術専門校（田川市） 小竹高等技術専門校（小竹町） 小倉高等技術専門校（北九州市） 添田人材開発センター（添田町） 戸畑高等技術専門校（北九州市） 久留米高等技術専門校（久留米市）	雨漏り 8
		福岡障害者職業能力開発校（北九州市）	浸水 1
		福岡学園（那珂川市）	裏山倒木 1 （撤去済）
児童関係施設	30	保育所（北九州市、福岡市、飯塚市、直方市、宗像市、新宮町、糸田町） 認定こども園（直方市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、新宮町、鞍手町） 放課後児童クラブ（福津市、みやま市） 小規模保育事業所（北九州市、古賀市） 地域子育て支援拠点（福岡市）	床上浸水 10 床下浸水 1 雨漏り 18 玄関天井一部損壊 1
障がい者関係施設	12	グループホーム（福津市） 障がい者入所施設（福津市、久山町） 就労継続支援B型（古賀市、福津市） 放課後等デイサービス（宗像市、福津市）	床上浸水 2 床下浸水 1 玄関、倉庫等への浸水 3 雨漏り 1 電気系統不具合 1 盛土・法面崩壊 1 土砂崩れ 1 土砂流入 1 土砂流出 1

環境部

【被害の状況】

○ 一般廃棄物処理施設の被害状況

1 施設

- ・ 最終処分場（田川郡東部環境衛生施設組合）

最終処分場を囲う土手の一部が崩落したもの。ごみの流出は確認されていない。応急処置のうえ、修復作業を実施中。

※ 既に受入れを停止している施設であり、周辺市町村のごみ処理には支障なし。

○ 災害廃棄物の発生状況等

- ・ 災害廃棄物の発生状況

発生 8 自治体（北九州市、直方市、宗像市、古賀市、福津市、うきは市、糸島市、新宮町）

- ・ 仮置場の設置状況

設置済 1 自治体（福津市 ※14 日に HP 上で情報公開済）

商工部

【被害の状況】

（県内中小企業の状況）

- ・ 本庁各課及び県内 4 地域の中小企業振興事務所、商工団体、市町村等を通じて情報収集。現時点の情報は以下のとおり。

地区	市町村	主な被害の状況	報告事業所数
北九州 2 市 2 町	北九州市	床上浸水（飲食店、醤油工場等）	7
	行橋市	床上浸水（小売店）	5
	芦屋町	冠水（リサイクル業、精密機械工場、卸売業） 雨漏り（飲食店）	5
	遠賀町	床上浸水（自動車学校、建設業等）	4
福岡 4 市 2 町	宗像市	床上浸水（飲食店、小売店、美容室等） 雨漏り（飲食店等）	57
	古賀市	冠水（小売店） 床上浸水（自動車学校、金属加工製造業等） 雨漏り（飲食店）	6
	福津市	落雷による設備故障（卸売業、食品製造業） 店舗への土砂流入（サービス業） 床下浸水（飲食店、小売店等）	11
	糸島市	床下浸水（飲食店）	3

	新宮町	床上浸水（飲食店、小売店等）	15
	久山町	冠水（ゴルフ場）	1
筑豊 2市 2町	宮若市	冠水（運送業）	5
		床上浸水（建設業等）	
		雨漏りによる天井破損（精密機械工場）	
	直方市	床上浸水（飲食店）	1
	鞍手町	床下浸水（養鶏業）	1
筑後 4市	八女市	土砂流入（オートキャンプ場）	2
		雨漏りによる天井・床破損（小売店）	
	筑後市	落雷による設備故障（小売店）	2
		雨漏り（小売店）	
	うきは市	落雷による設備故障（旅館ホテル）	1
床上・床下浸水（サービス業等）		8	
朝倉市	落雷による設備故障（福祉サービス業）		
	床上浸水（旅館ホテル）	2	
雨漏りによる天井落下（旅館ホテル）			
合計（12市6町）			136

（カーメーカー、サプライヤーの状況）

- ・ 県内カーメーカー及びサプライヤーから、被害報告なし。

農林水産部

【被害の状況】

○ 農作物・ハウス等栽培施設

- ・ 水稻の冠水、浸水、倒伏

（福岡市、糸島市、宗像市、福津市、北九州市、岡垣町、鞍手町、添田町、赤村、豊前市、上毛町）

- ・ 大豆の冠水、浸水

（宗像市、福津市、糸島市、中間市、岡垣町、遠賀町、鞍手町、行橋市、上毛町）

- ・ 苗の冠水〔イチゴ、キャベツ〕

（宗像市、福津市、北九州市、遠賀町、宮若市）

- ・ 野菜の浸水〔ナス、バジル〕

（北九州市、岡垣町、宮若市、直方市、築上町）

- ・ 果樹の浸水〔イチジク〕（糸島市、直方市）

- ・ 農業用ハウスへの浸水〔青ねぎ、ミニトマト、トマト、コマツナ、ナス、イチジク、キク、トルコギキョウ、クルクマ、花壇苗〕

（福岡市、福津市、久留米市、うきは市、朝倉市、大刀洗町、直方市、宮若市、嘉麻市）

- ・堆肥化施設地盤の崩壊（嘉麻市）



大豆の冠水（福津市）



イチゴ苗の冠水（宮若市）



ミニトマトの浸水（福津市）

- 農地・農業用施設

- ・農地法面の崩壊、土砂流入

（福岡市、宗像市、福津市、篠栗町、新宮町、うきは市、朝倉市、東峰村、北九州市、岡垣町、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手町、桂川町、添田町、川崎町、赤村、福智町、行橋市、みやこ町）

- ・水路法面の崩壊、水路の損壊

（福岡市、宗像市、古賀市、福津市、篠栗町、新宮町、うきは市、朝倉市、大刀洗町、北九州市、岡垣町、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手町、桂川町、川崎町、赤村、福智町、行橋市、築上町）

- ・農道の一部損壊

（福岡市、宗像市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、飯塚市、田川市、宮若市、鞍手町、桂川町、赤村、行橋市）

- ・頭首工の一部損壊（篠栗町、飯塚市、添田町、行橋市）

- ・ため池の損壊、土砂流入、管理道路の一部損壊（福津市、朝倉市、鞍手町）

- 林地・林道関係

- ・林地の損壊

（福岡市、宗像市、福津市、朝倉市、東峰村、北九州市、岡垣町、飯塚市、宮若市、行橋市）

- ・林道の損壊

（太宰府市、宗像市、古賀市、福津市、篠栗町、久留米市、うきは市、朝倉市、北九州市、嘉麻市、添田町、川崎町、みやこ町）

- 水産関係

- ・栽培漁業センター（宗像市）で、漏電により配電盤が故障

- ・漁港への土砂流入（福岡市）

- ・漁港へのごみの漂着（柳川市）

- ・漁港施設の損壊（福津市）

【対応】

- 被災された農林漁業者からの技術・経営相談に対応するため、普及指導センターや農林事務所などに相談窓口を8月14日に設置。

※相談件数 11件（8月18日時点）

県土整備部

- 別紙のとおり

建築都市部

- 公共下水道

- ・ 新宮町中央浄化センター（新宮町）

【被害の状況】

- ・ 処理施設浸水 ※浸水解消済
- ・ 水処理機能停止

【対応】

- ・ 水中ポンプにより揚水し、消毒後に敷地内側溝に放流中
- ・ 処理施設の被害状況確認中

- 県営住宅

- ・ 東福間団地（福津市）

【被害の状況】

- ・ 土砂の流出（県営住宅敷地と隣地にまたがった法面）
- ・ 隣地井戸を損壊
- ・ 人的被害はなし

【対応】

- ・ 応急対策を実施済み

会計管理局

【被害の状況】

- 現時点で被害報告なし。

企業局

【被害の状況】

- 直方・鞍手工業用地（造成工事中）

100㎡程度の土砂が流出した水田の復旧作業は、稲刈りを待って実施予定。

【被害の状況】

- 8月10日17時頃、宗像市内で県立高校生徒（1名）が用水路に転落したが、約700m下流で自力で這い上がり消防団に保護され保護者と帰宅。
 - ・ 当該生徒には6針縫う怪我。
- 各施設に関して情報収集中（現時点での判明分は以下のとおり）
 - ・ 県立学校
（床上浸水2件、土砂崩れ1件、漏水1件、天井板一部剥離2件、倒木1件）
 - ・ 市町村立学校
（床上浸水4件、崖土砂崩れ1件、敷地法面一部崩落1件、軒天天井落下1件、倒木1件）
 - ・ 社会教育施設
（天井一部剥落1件、土砂山積1件、床面剥離1件）
- 文化財の被害状況に関して情報収集中（現時点での判明分は以下のとおり）

市町村	指定	被害 件数	被害物件名称	被害状況
新宮町	国指定	1	横大路家住宅	倒木が茅葺屋根に引っかかる
豊前市	国指定	1	求菩提山	如法寺地区石龕・杉谷地区参道のき損
宗像市	国指定	1	宗像神社境内	中津宮の参道、東側法面の崩落、沖津宮遥拝所外壁の浮き
	県指定	1	織幡神社のイヌマキ天然林	法面崩壊4か所、地滑り1か所
行橋市	国指定	1	御所ヶ谷神籠石	水路石組みの崩落
飯塚市	国指定	1	鹿毛馬神籠石	水門部分（第一暗渠）の周囲が一部崩落
福津市	国指定	1	津屋崎古墳群	新原・奴山古墳群、生家大塚古墳の法面崩壊
鞍手町	国指定	1	古月横穴	保護盛土の流出
	県指定	2	古門窯跡	盛土流出
			新延大塚古墳	墳丘の一部が流出
朝倉市	国指定	1	久喜宮のキンメイチク	土地の一部流出

【対応】

- 県立高校生徒が用水路に転落した事故を受けて、8月10日に全県立学校に次の3点を徹底することを連絡済
 - ・ 悪天候時の部活動等の中止。
 - ・ 大会等の公式行事参加については、生徒の安全に万全を期す。
 - ・ 外出が必要な場合には、川に近づかないなど安全に留意する。

【その他】

- 8月11日の教員採用試験第二次試験を16、17日に延期。
 - ・ 11日の受験予定者数：380人
 - ・ 県ホームページに延期について掲載済

警察本部

【被害の状況】

- 災害関連110番件数（8月13日午後5時00分時点）
 - ・ 728件
 - ・ 主な通報内容
道路冠水、車両冠水、倒木、土砂崩れ、道路損壊等

【対応】

- 警察署及び県警本部の体制（8月11日時点最大時）
 - ・ 全36警察署及び県警本部等 約1,900人
- 要搜索者の搜索
 - ・ 8月10日（日）から8月15日（金）までの間、福津市において川に流された安否不明者2名の搜索を実施
 - ・ 8月14日（木）宗像沖において、安否不明者の搜索に従事していた警察ヘリが、1名の心肺停止者を発見（DNA型鑑定の結果、安否不明となっていた1名と判明）

8月9日(土)からの大雨による被害及び対応状況について(速報)

(8月18日 14時00分時点)

■被害状況及び対応状況

【河川】

・施設被害 60箇所

護岸崩壊

59箇所(宗像市8、福津市12、行橋市1、
北九州市3、直方市1、宮若市9、
大刀洗町1、筑前町1、鞍手町2、
桂川町1、飯塚市1、筑紫野市1、
みやこ町1、久山町1、田川市1、
古賀市14、苅田町1)

堤防決壊

1箇所(糸島市1)・浸水被害 18河川(19箇所)

(糸島市1、宗像市5、福津市4、
岡垣町3、苅田町1、みやこ町1、
うきは市2、鞍手町1、古賀市1)

<※詳細別紙①②>

【道路】

・施設被害 23箇所

道路法面の土砂崩れ

19箇所

路肩の崩壊

4箇所

・通行規制 15箇所(孤立集落なし)全面通行止め 9箇所

福岡県土管内

2箇所(糸島市2)

久留米県土管内

0箇所(うきは市0)

直方県土管内

1箇所(宮若市1)

京築県土管内

0箇所(みやこ町0)

朝倉県土管内

0箇所(朝倉市0)

八女県土管内

1箇所(広川町1)

北九州市土管内

5箇所(岡垣町1、宗像市4、福津市0)

田川県土管内

0箇所(添田町0)

片側交互通行 6箇所

久留米県土管内

1箇所(大刀洗町1)

直方県土管内

1箇所(宮若市1、鞍手町0)

朝倉県土管内

0箇所(朝倉市0、東峰村0)

北九州市土管内

4箇所(岡垣町1、宗像市2、福津市1)

<※詳細別紙③④⑤>

【砂防】

・施設被害 1箇所

護岸崩壊

1箇所(朝倉1)・土砂災害 5箇所

がけ崩れ

4箇所(福岡市2、宗像市1、行橋市1)

土砂流出

1箇所(久留米1)

<※詳細別紙⑥>

【港湾・海岸】 ・ 浮遊物漂着 4箇所（三池港、四山地区海岸、柳川海岸、今津海岸）

<※詳細別紙⑦>

【水道】 ・ 施設被害 1件（宗像地区事務組合）法面崩壊、給水に支障なし

・ 断水 0件（宗像地区事務組合）大島地区・断水戸数0戸

： 仮設給水管布設完了（仮設管対応3戸）

<※詳細別紙⑧>

令和7年8月9日から大雨による河川被害の状況（8月18日 14時時点）

別紙①

（凡例）

✕ 河川施設被害箇所 60箇所



樽見川 護岸崩壊（宗像市）



応急対応完了（8/12 17時00分）




桜井川 堤防決壊（糸島市）



応急対応完了（8/12 18時40分）



薬王寺川 護岸崩壊（古賀市）5箇所



令和7年8月9日から大雨による浸水被害の状況（8月18日 14時時点）

（凡例）

○ 浸水河川 18河川（19箇所）



横山川 浸水（宗像市）



本木川 浸水（福津市）



令和7年8月9日からの大雨による主な道路施設被害（8月18日 14時時点）

別紙③

橋梁護岸洗堀 全面通行止め 8/10 19:50～
（主）飯塚福岡線（福津市内殿）



現在の状況（現地作業中）〔片側交互通行〕



路肩崩壊 全面通行止め 8/11 1:25～
（一）八木山若宮線（宮若市下）

被災直後（現地調査中）〔全面通行止め〕



土砂崩れ 全面通行止め 8/10 18:50～
（主）福岡志摩前原線（糸島市桜井）

被災直後




現在の状況（現地作業中）〔全面通行止め〕



令和7年8月9日からの大雨による道路被害の状況（8月18日 14時時点）

【土砂崩れ、倒木、路肩崩壊】

別紙④



※ これまでに通行規制を解除した箇所は記載していない

規制一覧表 (8月18日 14時時点)

番号	事務所	路線	規制箇所	延長 (km)	規制 原因	規制内容		規制時間			備考
						開始	変更	開始	変更	解除	
1	宗像	(主) 福岡宗像玄海線	宗像市田熊	0.8	冠水	全面		8/10 0:30		8/10 6:30	
2	宗像	(一) 宗像若宮線	宗像市田久	0.5	冠水	全面		8/10 1:40		8/10 6:10	
3	北九州	(一) 原海老津線	岡垣町手野	0.3	冠水	全面		8/10 2:50		8/10 5:50	
4	北九州	(一) 黒山広渡線	岡垣町糠塚	0.1	冠水	全面		8/10 2:50		8/10 7:00	
5	宗像	(主) 福岡宗像玄海線	宗像市河東	0.6	冠水	全面		8/10 3:00		8/10 6:30	
6	直方	(主) 宗像篠栗線	宮若市山口	6.7	土砂	片側	全面	8/10 4:00	8/10 21:50	8/12 15:20	倒木→土砂、延長0.1→6.7
7	北九州	(国) 4 9 5 号	岡垣町吉木	0.2	冠水	全面		8/10 4:00		8/10 6:50	
8	宗像	(一) 玄海田島福岡線	大坂越	2.7	その他	全面		8/10 6:10		8/10 8:30	倒木
9	北九州	(一) 原海老津線	岡垣町手野	1.6	冠水	全面		8/10 12:50		8/10 22:00	
10	行橋	(主) 門司行橋線	苅田町港町	0.05	冠水	全面		8/10 13:00		8/10 20:00	
11	直方	(主) 田川直方BP	直方市下境	0.67	冠水	全面		8/10 13:10		8/11 6:20	
12	北九州	(一) 岡垣玄海線	岡垣町波津	3.5	土砂	全面		8/10 13:30			
13	北九州	(国) 4 9 5 号	岡垣町吉木	0.2	冠水	全面		8/10 13:35		8/10 22:10	
14	北九州	(一) 黒山広渡線	岡垣町糠塚	0.5	冠水	全面		8/10 13:35		8/11 10:30	
15	宗像	(一) 岡垣玄海線	宗像市鐘崎	0.9	土砂	全面		8/10 14:20			
16	行橋	(一) 長尾神田平島線	行橋市長尾	0.5	冠水	全面		8/10 14:30		8/10 16:10	
17	宗像	(一) 玄海田島福岡線	福津市勝浦	0.2	冠水	全面		8/10 14:35		8/12 6:25	
18	宗像	(主) 福岡宗像玄海線	宗像市田熊	0.8	冠水	全面		8/10 14:35		8/10 21:15	
19	朝倉	(国) 5 0 0 号	朝倉市江川	0.03	土砂	片側		8/10 15:05		8/12 14:00	
20	行橋	(主) 直方行橋線	行橋市福丸	1.0	冠水	全面		8/10 15:10		8/12 7:00	
21	行橋	(国) 4 9 6 号	みやこ町国作	1.0	冠水	全面		8/10 15:10		8/11 0:30	
22	行橋	(主) 椎田勝山線	みやこ町国作	1.0	冠水	全面		8/10 15:10		8/11 0:30	
23	行橋	(一) 中洲平田線	行橋市今井	0.1	冠水	全面		8/10 15:10		8/10 20:00	
24	行橋	(一) 長尾神田平島線	行橋市泉中央	0.1	冠水	全面		8/10 15:10		8/10 20:00	
25	北九州	(一) 岡垣宗像線	岡垣町糠塚	0.25	冠水	全面		8/10 16:20		8/10 23:10	
26	直方	(一) 八木山公園線	宮若市三ヶ畑	3.8	雨量	全面		8/10 17:10		8/11 16:30	
27	宗像	(国) 4 9 5 号	宗像市池田	1.0	冠水	全面		8/10 17:15		8/12 18:40	
28	北九州	(主) 中間宮田線	JRアンダー	0.5	冠水	全面		8/10 17:50		8/11 5:00	
29	福岡	(主) 福岡直方線	犬鳴峠	7.5	雨量	全面		8/10 18:00		8/11 11:40	
30	北九州	(一) 中間水巻線	JRアンダー	0.5	冠水	全面		8/10 18:00		8/11 10:30	
31	直方	(主) 岡垣宮田線	宮若市倉久	1.5	冠水	全面		8/10 18:30		8/11 8:00	
32	前原	(主) 福岡志摩前原線	糸島市桜井	1.2	土砂	全面		8/10 18:50			
33	前原	(主) 福岡志摩前原線	糸島市桜井～野北	5.1	土砂	全面		8/10 18:50			延長2.7→5.1
34	宗像	(一) 町川原赤間線	福津市八並	1.6	その他	全面		8/10 19:00		8/11 11:15	倒木
35	直方	(一) 勝野下境線	小竹町赤地	1.0	冠水	全面		8/10 19:00		8/11 6:30	
36	飯塚	(一) 豆田稲築線	嘉麻市岩崎	0.4	冠水	全面		8/10 19:10		8/11 6:20	
37	北九州	(国) 4 9 5 号	岡垣町内浦	2.2	その他	全面	片側	8/10 19:15	8/12 18:40		落石
38	北九州	(国) 4 9 5 号	芦屋町山鹿	0.2	冠水	全面	片側	8/10 19:15	8/11 5:00	8/11 18:00	
39	朝倉	(国) 2 1 1 号	東峰村小石原鼓	0.3	土砂	片側		8/10 19:30		8/12 10:40	
40	朝倉	(国) 5 0 0 号	東峰村小石原	1.2	土砂	全面		8/10 19:30		8/11 12:00	
41	宗像	(一) 玄海田島福岡線	宗像市田島 大阪越	1.6	その他	全面		8/10 19:50			倒木
42	宗像	(一) 勝浦宗像線	福津市～宗像市	1.3	その他	全面		8/10 19:50		8/14 10:10	倒木
43	宗像	(主) 飯塚福岡線	福津市内殿～本木	0.05	土砂	全面	片側	8/10 19:50	8/15 9:00		
44	宗像	(一) 大島循環線	宗像市大島	0.5	その他	片側	全面	8/10 19:50	8/11 18:15		路肩崩壊
45	宗像	(一) 大島循環線	宗像市大島	不明	土砂	片側		8/10 19:50		8/11 18:15	
46	久留米	(主) 三瀬上陽線	西牟田アンダー	0.03	冠水	全面		8/10 20:25		8/10 21:20	
47	久留米	(一) 山北日田線	うきは市浮羽町小塩	3.9	雨量	全面		8/10 20:35		8/12 11:20	
48	久留米	(主) 浮羽草野久留米線	久留米市田主丸町竹野	1.1	雨量	全面		8/10 21:15		8/11 10:00	
49	飯塚	(一) 八木山若宮線	飯塚市八木山	3.6	土砂	全面		8/10 21:30		8/11 14:10	
50	田川	(主) 苅田採銅所線	香春町	0.8	土砂	全面	片側	8/10 22:15	8/11 15:30	8/11 16:30	
51	福岡	(主) 筑紫野古賀線	新宮町の野	0.05	土砂	片側		8/10 23:30		8/11 15:00	
52	飯塚	(国) 3 2 2 号	大隈峠	0.02	その他	片側		8/10 23:40		8/11 11:00	倒竹
53	宗像	(一) 岡垣玄海線	宗像市神湊	0.01	土砂	片側		8/11 0:00			
54	直方	(主) 宗像篠栗線	猫峠	4.5	土砂	全面	片側	8/11 1:00	8/12 15:20		
55	直方	(一) 八木山若宮線	宮若市下	3.0	その他	全面		8/11 1:25			路肩崩壊
56	久留米	(一) 朝田日田線	うきは市浮羽町新川	7.5	雨量	全面		8/11 2:00		8/12 12:00	
57	宗像	(一) 薦野福岡線	福津市日蔭野	0.01	冠水	全面		8/11 8:30		8/11 11:30	
58	八女	(一) 湯ノ原合川線	広川町小椎尾	2.5	その他	全面		8/11 10:15			路肩崩壊
59	田川	(国) 5 0 0 号	添田町英彦山	1.8	土砂	全面		8/11 11:00		8/12 17:00	
60	朝倉	(一) 安谷赤谷線	朝倉市安谷～牟田	7.5	その他	全面		8/11 11:15		8/13 11:30	路面流出
61	行橋	(国) 5 0 0 号	みやこ町犀川帆柱	2.1	土砂	全面		8/11 11:00		8/12 17:00	
62	行橋	(国) 4 9 6 号	みやこ町犀川帆柱	6.9	雨量	全面		8/11 12:00		8/12 17:00	
63	田川	(一) 英彦山香春線	添田町津野	4.5	その他	全面		8/11 13:00		8/13 13:30	倒木
64	八女	(主) 浮羽石川内線	八女市矢部村北矢部	2.6	雨量	全面		8/11 13:30		8/12 7:30	
65	八女	(一) 八女小国線	八女市矢部村北矢部	3.3	雨量	全面		8/11 13:30		8/12 7:30	
66	久留米	(一) 塔ノ瀬十文字小郡線	大刀洗町鶴木	0.1	その他	片側		8/11 17:00			路肩崩壊
67	宗像	(一) 薦野福岡線	福津市日蔭野	0.01	冠水	全面		8/11 15:50		8/12 7:15	
68	宗像	(一) 町川原赤間線	福津市畦町	1.3	その他	全面		8/11 16:00		8/15 9:00	43飯塚福岡線 関連
69	宗像	(一) 豊岡泊線	宗像市地島	0.2	土砂	全面		8/11 16:00			
70	直方	(一) 室木直方線	宮若市下	3.9	その他	片側		8/11 19:00		8/13 11:40	倒木
71	宗像	(一) 岡垣玄海線	宗像市田野	1.2	冠水	全面		8/11 19:25		8/14 10:20	
72	宗像	(一) 町川原赤間線	宗像市大穂	0.02	土砂	片側		8/12 18:00			
73											

■全面通行止

■片側交互通行

規制原因	箇所数				規制原因	箇所数			
	開始	片側へ 移行	解除	現状		開始	全面へ 移行	解除	現状
土砂崩れ	12	3	5	5	土砂崩れ	7	1	5	4
冠水	31	1	30	0	冠水	0	0	1	0
雨量通行規制	8	0	8	0	雨量通行規制	0	0	0	0
強風	0	0	0	0	強風	0	0	0	0
その他	10	1	6	4	その他	4	1	2	2
計	61	5	49	9	計	11	5	8	6

8月12日 9:00時点からの変更

新規：1件、解除：15件、規制変更：3件

令和7年8月9日から大雨による土砂災害の状況（8月18日 14時時点）

福岡市西区小呂島 ヘリポート付近

斜面崩壊 たて約15m、よこ約15m



宗像市大島



行橋市 稗田交番付近



福岡市東区 香椎4丁目



筋違川（久留米市田主丸）



小河内川（朝倉市杷木松末）



（凡例）

- × がけ崩れ 4箇所
- × 土砂流出 1箇所
- 砂防施設 1箇所
- 被害箇所 1箇所

令和7年8月9日から大雨による港湾・海岸被害の状況（8月18日14時時点）



今津海岸（福岡市）
海岸漂着物 $V \approx 100\text{m}^3$



四山地区海岸（大牟田市）
海岸漂着物 $V \approx 100\text{m}^3$

柳川海岸（柳川市）
海岸漂着物 $V \approx 500\text{m}^3$



三池港（大牟田市） 内港北地区 泊地
浮遊物漂着 $A \approx 20,000\text{m}^2$ 、 $V \approx 3,000\text{m}^3$



福岡県
Fukuoka Prefecture
《県土整備部》

仮設給水管布設完了(仮設管対応 3戸)

み